

# Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado 01 10006 095380

Titular del certificado: **Sintecrom S.A.I.C.**  
Remedios de Escalada de San Martín 3954  
1822 Valentín Alsina  
Buenos Aires  
Argentina

Incluyendo emplazamientos de acuerdo con el anexo.

Ámbito de aplicación: Comercialización y realización del flejado, corte, planchado de bobinas de materiales ferrosos y no ferrosos.

Validez: Este certificado es válido desde 2022-01-15 hasta 2025-01-14

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2º Piso - C1426AAT

# Anexo del certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado 01 10006 095380

Nº	Emplazamiento	Ámbito de aplicación
/01	Sintecrom S.A.I.C. Remedios de Escalada de San Martín 3954 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Comercialización y realización del flejado, corte, planchado de bobinas de materiales ferrosos y no ferrosos.
/02	Sintecrom S.A.I.C - Planta III Remedios de Escalada de San Martín 3916 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Realización del pintado de bobinas de materiales ferrosos y no ferrosos.

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2º Piso - C1426AAT

# Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. 01 10006 095380

Certificate Holder: **Sintecrom S.A.I.C.**  
Remedios de Escalada de San Martín 3954  
1822 Valentín Alsina  
Buenos Aires  
Argentina

including the locations according to annex

Scope: Commercialization and realization of strapping, cutting, ironing of coils of ferrous and non-ferrous materials.

Validity: The certificate is valid from 2022-01-15 until 2025-01-14

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2° Piso - C1426AAT

# Annex to certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. 01 10006 095380

No	Location	Scope
/01	Sintecrom S.A.I.C. Remedios de Escalada de San Martín 3954 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Commercialization and realization of strapping, cutting, ironing of coils of ferrous and non-ferrous materials
/02	Sintecrom S.A.I.C - Planta III Remedios de Escalada de San Martín 3916 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Painting of coils of ferrous and non-ferrous materials.

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2° Piso - C1426AAT

# Certificado

Normativa de aplicación **ISO 14001:2015**

Nº registro certificado 01 10406 1629897

Titular del certificado: **Sintecrom S.A.I.C.**  
Remedios de Escalada de San Martín 3954  
1822 Valentín Alsina  
Buenos Aires  
Argentina

Incluyendo emplazamientos de acuerdo con el anexo.

Ámbito de aplicación: Comercialización y realización del flejado, corte, planchado de bobinas de materiales ferrosos y no ferrosos.

Validez: Este certificado es válido desde 2020-03-02 hasta 2023-03-01  
Primera certificación 2017

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2º Piso - C1426AAT

# Anexo del certificado

Normativa de aplicación **ISO 14001:2015**

Nº registro certificado 01 10406 1629897

Nº	Emplazamiento	Ámbito de aplicación
/01	Sintecrom S.A.I.C. Remedios de Escalada de San Martín 3954 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Comercialización y realización del flejado, corte, planchado de bobinas de materiales ferrosos y no ferrosos.
/02	Sintecrom S.A.I.C - Planta III Remedios de Escalada de San Martín 3916 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Realización del pintado de bobinas de materiales ferrosos y no ferrosos.

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2º Piso - C1426AAT

# Certificate

Standard **ISO 14001:2015**

Certificate Registr. No. 01 10406 1629897

Certificate Holder: **Sintecrom S.A.I.C.**  
Remedios de Escalada de San Martín 3954  
1822 Valentín Alsina  
Buenos Aire  
Argentina

including the locations according to annex

Scope: Commercialization and realization of strapping, cutting, ironing of coils of ferrous and non-ferrous materials.

Validity: The certificate is valid from 2020-03-02 until 2023-03-01  
First certification 2017

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2° Piso - C1426AAT

# Annex to certificate

Standard **ISO 14001:2015**

Certificate Registr. No. 01 10406 1629897

No	Location	Scope
/01	Sintecrom S.A.I.C. Remedios de Escalada de San Martín 3954 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Commercialization and realization of strapping, cutting, ironing of coils of ferrous and non-ferrous materials
/02	Sintecrom S.A.I.C - Planta III Remedios de Escalada de San Martín 3916 1822 Valentín Alsina Buenos Aires Argentina	Painting of coils of ferrous and non-ferrous materials.

2022-01-18

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Av. Cabildo 642 2° Piso - C1426AAT